




ADI (Analog Devices, Inc.)

AD9510BCPZ

Osa numero:	AD9510BCPZ
Valmistaja / merkki:	ADI (Analog Devices, Inc.)
Tuotteen Kuvaus	IC CLK BUFFER 2:8 1.2GHZ 64LFCSP
lomakkeissa:	PDF AD9510BCPZ.pdf
RoHS-tila	 Lyijytön / RoHS -yhteensopiva
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

TARJOUSPYINTÖ

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.













AD9510BCPZ: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	AD9510BCPZ
VALMISTAJA	ADI (Analog Devices, Inc.)
KUVAUS	IC CLK BUFFER 2:8 1.2GHZ 64LFCSP
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS -yhteensopiva
TIETOLOMAKE	PDF AD9510BCPZ.pdf
JÄNNITE - SUPPLY	3.135 V ~ 3.465 V
TYYPPI	Fanout Buffer (Distribution), Divider
TOIMITTAJA DEVICE PACKAGE	64-LFCSP-VQ (9x9)
SARJA	-
RATIO - INPUT: TUOTOS	2:8
PAKKAUS	Tray
PAKKAUS / CASE	64-VFQFN Exposed Pad, CSP
ULOSTULO	CMOS, LVDS, LVPECL
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40°C ~ 85°C
LUKUMÄÄRÄ CIRCUITS	1
ASENNUSTYYPPI	Surface Mount
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	3 (168 Hours)
VALMISTAJAN TOIMITUSAIKA	10 Weeks
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
PANOS	Clock
TAAJUUS - MAX	1.2GHz
DIFFERENTIAL - INPUT: TUOTOS	Yes/Yes
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider IC 2:8 1.2GHz 64-VFQFN Exposed Pad, CSP
PERUSOSAN OSANUMERO	AD9510

Liittyvät tunnisteet

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9510BCPZ	AD9510BCPZ-jakelija	AD9510BCPZ-toimittaja
AD9510BCPZ Hinta	AD9510BCPZ-kuvat	AD9510BCPZ-kuva
AD9510BCPZ PDF-tietosivu	AD9510BCPZ Lataa tietosivu	AD9510BCPZ-tietolomake
AD9510BCPZ-osake	Osta AD9510BCPZ	Osta ADI (Analog Devices, Inc.) AD9510BCPZ
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9510BCPZ	ADI (Analog Devices, Inc.)-toimittaja	ADI (Analog Devices, Inc.)-jakelija
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9510BCPZ	AD AD9510BCPZ	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9510BCPZ
Analog Devices Inc. AD9510BCPZ	Analog Devices, Inc. AD9510BCPZ	

Liittyvät tuotteet

 <p>AD9512/PCBZ valmistajat: ADI (Analog Devices, Inc.) Kuvaus: BOARD EVAL FOR AD9512 Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9508BCPZ valmistajat: ADI (Analog Devices, Inc.) Kuvaus: IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP Varastossa: 604 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9508BCPZ-REEL7 valmistajat: ADI (Analog Devices, Inc.) Kuvaus: IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9510BCPZ-REEL7 valmistajat: ADI (Analog Devices, Inc.) Kuvaus: IC CLK BUFFER 2:8 1.2GHZ 64LFCSP Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9512BCPZ valmistajat: ADI (Analog Devices, Inc.) Kuvaus: IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP Varastossa: 155 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9508SCPZ-EP valmistajat: ADI (Analog Devices, Inc.) Kuvaus: IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP Varastossa: 56 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9511BCPZ valmistajat: ADI (Analog Devices, Inc.) Kuvaus: IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP Varastossa: 136 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9510-VCO/PCBZ valmistajat: ADI (Analog Devices, Inc.) Kuvaus: BOARD EVALUATION FOR AD9510 Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9512BCPZ-REEL7 valmistajat: ADI (Analog Devices, Inc.) Kuvaus: IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9511BCPZ-REEL7 valmistajat: ADI (Analog Devices, Inc.) Kuvaus: IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9508SCPZ-EP-R7 valmistajat: ADI (Analog Devices, Inc.) Kuvaus: IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP Varastossa: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9510/PCBZ valmistajat: ADI (Analog Devices, Inc.) Kuvaus: BOARD EVALUATION FOR AD9510 Varastossa: 2 pcs</p> <p>RFQ</p>