

N/A

## LMK01020ISQ/NOPB

Osa numero:	LMK01020ISQ/NOPB
Valmistaja / merkki:	N/A
Tuotteen Kuvaus	IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN
lomakkeissa:	
RoHS-tila	 Lyijytön / RoHS -yhteensopiva
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**TARJOUSPYINTÖ**

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.













### LMK01020ISQ/NOPB: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	LMK01020ISQ/NOPB
VALMISTAJA	N/A
KUVAUS	IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS -yhteensopiva
TIETOLOMAKE	
JÄÄNNITE - SUPPLY	3.15 V ~ 3.45 V
TYYPPI	Fanout Buffer (Distribution), Divider
TOIMITTAJA DEVICE PACKAGE	48-WQFN (7x7)
SARJA	-
RATIO - INPUT: TUOTOS	1:8
PAKKAUS	Tape & Reel (TR)
PAKKAUS / CASE	48-WQFN Exposed Pad
ULOSTULO	LVPECL
MUUT NIMET	LMK01020ISQ LMK01020ISQ-ND
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40°C ~ 85°C
LUKUMÄÄRÄ CIRCUITS	1
ASENNUSTYYPPI	Surface Mount
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	3 (168 Hours)
VALMISTAJAN TOIMITUSAIKA	23 Weeks
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
PANOS	Clock
TAAJUUS - MAX	1.6GHz
DIFFERENTIAL - INPUT: TUOTOS	Yes/Yes
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider IC 1:8 1.6GHz 48-WQFN Exposed Pad
PERUSOSAN OSANUMERO	LMK01020

### Liittyvät tunnisteet

LMK01020ISQ/NOPB	LMK01020ISQ/NOPB-jakelija	LMK01020ISQ/NOPB-toimittaja
LMK01020ISQ/NOPB Hinta	LMK01020ISQ/NOPB-kuvat	LMK01020ISQ/NOPB-kuva
LMK01020ISQ/NOPB PDF-tietosivu	LMK01020ISQ/NOPB Lataa tietosivu	LMK01020ISQ/NOPB-tietolomake
LMK01020ISQ/NOPB-osake	Osta LMK01020ISQ/NOPB	Osta LMK01020ISQ/NOPB
LMK01020ISQ/NOPB	-toimittaja	-jakelija

### Liittyvät tuotteet

 <p><b>LMK01010ISQ/NOPB</b> valmistajat: N/A Kuvaus: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN Varastossa: 10441 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LMK01010ISQX/NOPB</b> valmistajat: N/A Kuvaus: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN Varastossa: 10651 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LMK01000ISQ/NOPB</b> valmistajat: N/A Kuvaus: IC CLK BUFFER 2:8 1.6GHZ 48WQFN Varastossa: 9764 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LMK01801BISQE/NOPB</b> valmistajat: N/A Kuvaus: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN Varastossa: 7844 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LMK01801BEVAL/NOPB</b> valmistajat: N/A Kuvaus: BOARD EVAL FOR LMK01801B Varastossa: 293 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LMK01010ISQE/NOPB</b> valmistajat: N/A Kuvaus: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN Varastossa: 7464 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LMK01020ISQX/NOPB</b> valmistajat: N/A Kuvaus: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN Varastossa: 12959 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LMK01000ISQE/NOPB</b> valmistajat: N/A Kuvaus: IC CLK BUFFER 2:8 1.6GHZ 48WQFN Varastossa: 7699 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LMK01801BISQX/NOPB</b> valmistajat: N/A Kuvaus: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN Varastossa: 14086 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LMK01020ISQE/NOPB</b> valmistajat: N/A Kuvaus: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN Varastossa: 10037 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LMK01801BISQ/NOPB</b> valmistajat: N/A Kuvaus: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN Varastossa: 13512 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LMK01000ISQX/NOPB</b> valmistajat: N/A Kuvaus: IC CLK BUFFER 2:8 1.6GHZ 48WQFN Varastossa: 10291 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>